

ANEXO III

OFICINA MECÂNICA JANES
ESMERALDA - RS

Laudo para recondiçãoamento do motor do ônibus IAQ 0605

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| Pistão, anéis e camisa | 1 reparo da bomba d'água |
| 1 jogo de bronzina mancal | 1 rolamento virabrequim |
| 1 jogo de bronzina biela | 1 respiro motor |
| 06 bucha biela | 1 válvula termostática |
| 1 jogo de bucha comando | Anel compressor |
| 1 jogo de junta do motor | Bronzina compressor |
| 12 tucho | 1 cabeçote compressor |
| 1 bomba de óleo | 1 lata de tinta |
| 6 válvula de descarga | 1 selo comando |
| 6 válvula de admissão | silicone |
| 12 sedes | 1 teste virabrequim |
| 12 guias | 1 marcador de óleo |
| 1 balde óleo | 1 filtro radiador do óleo |
| 12 molas de válvula | 1 cano da turbina no coletor |
| 6 parafusos cabeçote | 1 pistão da porta |
| 1 filtro carter | 12 arruela da mola |
| 2 filtro diesel | 6 canos dos bicos |
| 1 filtro ar | Reforma da bomba e bico |
| 2 correia alternador | |
| 1 correia da direção | |

Oficina Mecânica Janes

CNPJ: 88880962/0001-80

Rua Maximília Paim Borges nº 12

Mecânico João Orli Paim de Oliveira

Mecânica Janes

CNPJ 88.880.962/0001-80

Inscr. Est. 016/0004145

João Orli Paim de Oliveira

Esmeralda - RS

